PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ



Poziom porównawczy 75,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Średnice, materiał / Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Opis
PSi	0,0			6,46	79,50	85,96	85,96	Włączenie do istniejącej studni przepompowni ścieków
		PVC-U 200×5,9 16,2 ‰	4,9					
Ks1	4,9			3,06	82,90	85,96	85,96	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U 200×5,9 10,7 ‰	4,7					
Ks2	9,6			2,60	82,95	85,55	85,55	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
				2,50	83,00	85,80	85,50	
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 24,2 ‰	45,5					
Ks3	55,1			2,50	84,10	86,60	86,60	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 33,3 ‰	42,0					
Ks4	97,1			3,40	85,50	88,90	88,90	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 12,4 ‰	40,3					
Ks5	37,4			1,90	86,00	87,90	87,90	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 24,1 ‰	43,0					
Ks6	80,4			2,50	87,00	89,50	89,50	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 16,9 ‰	47,2					
Ks7	27,6			2,50	87,80	90,30	90,30	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 40,3 ‰	37,2					
Ks8	64,8			2,50	89,30	91,80	91,80	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 26,1 ‰	49,9					
Ks9	14,7			2,50	90,60	93,10	93,10	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 52,2 ‰	49,8					
Ks10	64,5			2,50	93,20	95,70	95,70	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PE D200 35,4 ‰	50,9					
Ks11	15,4			3,90	95,00	98,80	98,90	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PE D200 36,2 ‰	29,0					
Ks12	44,4			2,50	96,05	98,55	98,55	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PE D200 37,0 ‰	50,0					
Ks13	94,3			2,80	97,90	100,70	100,70	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PE D200 85,8 ‰	44,5					
Ks14	38,9			2,98	101,72	104,70	104,70	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PE D200 14,2 ‰	50,7					
Ks15	89,6			3,76	102,44	106,20	106,20	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PE D200 14,0 ‰	7,9					
Kt6	97,4			3,75	102,55	106,30	106,30	Trójnik PVC ø200x160x200 <45°
		PE D200 14,4 ‰	43,7					
Ks16	41,2			4,22	103,18	107,40	107,40	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200
		PVC-U 200×5,9 19,4 ‰	3,6					
Ks17	44,8			4,15	103,25	107,40	107,40	Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400, z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zewnętrzna ø200

Inwestor: Gmina Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica	Biuro projektowe: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski, 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A, tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181, e-mail: novuminz@vp.pl
Adres obiektu: Karbowo, gm. Brodnica, dz. nr 335/7, 442/19, 336/16, 336/17, 339/46, 339/27, 449/28, 442/21, 442/16, 443/11, 443/12, 443/27, 443/28, 443/29, 450, 448/4, 449/31, 451/13, obręb 0007 Karbowo	
Sanitarna	Data oprac.: 12/2019
mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń	Stadium: Projekt budowlany
mgr inż. Marcin Łapkiewicz	Podpis
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	Tytuł rysunku: Profil sieci kanalizacji sanitarnej (PSi ÷ Ks17)
Skala: 1:100/1000	Nr rysunku: 4