


# INWENTARYZACJA



Bilans powierzchni		
NAZWA_POM	NR_POM	POWERZCHNIA
pom. służbowe	01	11,4
sala 01	02	33,8
sala 02	03	51,4
sekretariat	04	15,7
pom. dyrektora	05	15,0
sala 03	06	18,2
sala 04	07	51,1
pokój nauczyci	08	16,0
sala 05	09	33,3
sala 06	10	51,1
szatnia	11	8,2
pom. gospodarc	12	9,1
korytarz	13	135,1
hol	14	4,5
W-C	15	8,5
W-C	16	10,6
Razem		Σ 473

## RZUT PRZYZIEMIENIA - INWENTARYZACJA

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE  
inż. SŁAWOMIR MAŃKA GORCZENICA 98C, 87-300 BRODNICA

Projektant: inż. Sławomir Mańka  
KUP/0003/POOK/10

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORCZENICY

Gorczenica, dz. nr 17/5

Lokalizacja:

Nr rysunku:  
**1**